



PARCELA	IMPACTO	MEDIDAS CORRECTORAS
P-1 (Aspanaex)	VOLUMEN UNITARIO ALTURA EXCESIVA	-Nova ordenación escalonada -Fragmentación volumétrica -Apantallamento con arborado -Cubertas vexetais -Informe da Comisión Provincial de Patrimonio
P-4	MATERIAL CUBERTA	-Utilización de materiais tradicionais
P-5	MATERIAL CUBERTA	-Utilización de materiais tradicionais
P-7	COR DE FACHADA	-Utilización de materiais tradicionais -Informe da Comisión Provincial de Patrimonio
P-13	COR DE FACHADA BUFARDAS DE CUBERTA	-Utilización de materiais tradicionais -Remodelación de cubertas --Informe da Comisión Provincial de Patrimonio
P-14	COR DE FACHADA VOLUME DE CUBERTA	-Utilización de materiais tradicionais -Informe da Comisión Provincial de Patrimonio
P-20	CUBERTO OU APARCA-DOIRO NO ACCESO Á PARCELA	- Eliminación da cuberta
P-25	COTA DE REFERENCIA POR ENRRIBA DA IGREXA	-Utilización de materiais tradicionais -Apantallamento arborado cara ao Norte
P-29	PECHE	-Utilización de materias adecuados
P-30	MURO CONTENCIÓN DE FORMIGÓN BUFARDAS DE CUBERTA	-Utilización de materiais tradicionais -Remodelación de cubertas
P-33	ALTURA MÁXIMA EXCESIVA LONXITUDE	-Non poderá sobrepasar a altura do artigo 3.3.7.1 -Fragmentación volumétrica -Apantallamento arborado cara ao Norte
P-39	MURO CONTENCIÓN DE FORMIGÓN FRAGMENTACIÓN VOLUMES E CUBERTAS	-Utilización de materiais tradicionais -Remodelación de volumes e cubertas
P-40 (BAR)	BUFARDA DE CUBERTA COR DE FACHADA RECHAMANTE	-Utilización de materiais tradicionais -Remodelación de cubertas
P-44 (ESCOLA)	FACHADA TRASEIRA DESCONFORME	-Informe da Comisión Provincial de Patrimonio
P-45	LONXITUDE EXCESIVA BUFARDAS DE CUBERTA	-Fragmentación volumétrica -Remodelación de cubertas
P-68 (BANCADA CAMPO FÚTBOL)	MATERIAIS	-Utilización de materiais tradicionais
P-72 (AA VV)	VOLUME EXCESIVO LONXITUDE EXCESIVA SITUACIÓN DOMINANTE CORES DE FACHADA	-Nova ordenación con área de movemento -Rebaixar a cota de referencia e altura -Apantallamento arborado permitindo vistas -Estudio de Impacto Paisaxístico

DELIMITACIÓN P.E.P.

PARCELAS CON ELEMENTOS
DESCONFORMES

EDIFICACIÓN

56

Nº PARCELA

CONCELLO DE VIGO
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PLANEAMENTO E XESTIÓN

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

13677/411

EQUIPO REDACTOR TÉCNICO MUNICIPAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E
ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA

PLANO:
ELEMENTOS DESCONFORMES

DATA:
FEBREIRO 2014

ESCALA:
1/1.500

V.2

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

Nº PLANO:
I
11