

---


**ANEXO Nº II. ESTADO ACTUAL DAS EDIFICACIÓNS  
DO NÚCLEO ORIXINAL**

Vigo, 28 JUL 1999 A.II.1  
 O SECRETARIO DA XERARCA

Asdo.: Fco. Javier García Martínez



FINCA Nº	10
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, HÓRREO, E CONSTRUCCIÓN ENCADIDAS
PROPIEDAD	Carmen FIGUEROA ROMAN
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	IRREGULAR
OBSERVACIONES	Edificación apareada coa colindante.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda. Catalogación e conservación do hórreo.



aprobado DEFINITIVAMENTE con esta data

A.II.2


Vigo, 28 JUN 1999

O SECRETARIO DE XEIRA

Asdo.: Fco. Javier García Martínez




FINCA N.º	11
DESCRIPCION	CASA, FINCA E HÓRREO
PROPIEDAD	Jesús FIGUEROA ROMAN
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	A vivenda presenta unha medianeira o descuberto que deberáse tratar..
PROPOSTA	Arregios exteriores na vivenda. Catalogación e conservación do hórreo.



Vigo, 28 JUL 1999, A III, 3  
 O SECRETARIO DA AERENCIA.



FINCA Nº	13
DESCRIPCION	CASA
PROPIEDAD	Dario BASTOS COSTAS
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	A vivenda forma un conxunto coas colindantes.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda.



PLANO DE SITUACION


Vigo, 28 JUL 1999

A.II.4

O SECRETARIO DA DEPENDENCIA,



FINCA Nº	14
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HORREO
PROPIEDAD	Dario BASTOS COSTAS
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	A vivenda forma un conxunto coas colindantes. As fachadas son de mampostería de pedra do país.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda. Catalogación e conservación do hórreo.



PLANO DE SITUACION


Vigo, 28 JUL 1999 A.II.5

O SECRETARIO DA XERENCIA,

Asdo.: Fco. Javier García Martínez




FINCA Nº	16
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HORREO
PROPIEDAD	Manuel ALONSO ESTEVEZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	A vivenda ten unha serie de galpóns engadidos que desvirtúan a tipoloxía orixinal da mesma.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda e integración dos galpóns na mesma. Catalogación e conservación do hórreo.



aprobado DEFINITIVAMENTE con esta data  
 A. II. 6  
 Vigo, 28 JUL 1999  
 O SECRETARIO DA DEPENDENCIA,  
 Asdo.: Edo. Javier García Martínez



FINCA Nº	17
DESCRIPCION	CASA DE LABOR E FINCA
PROPIEDAD	Edelmiro ALONSO ESTEVEZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONS	A vivenda atópase apareada coa colindante, con elementos engadidos.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda.



Vigo, 28 JUL 1999 A.II.7  
 O SECRETARIO DA XENENCIA.

Asdo.: Fco. Javier Garcia Martínez



FINCA Nº	18
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HORREOS
PROPIEDAD	Hortensia ESTEVEZ ABALDE
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	Adosada a vivenda construíuse unha nova vivenda que desvirtúa a tipoloxía orixinal da mesma
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda existente e maquillaxe na nova tendente a súa integración no entorno. Catalogación e conservación dos hórreos.



PLANO DE SITUACION



aprobado DEFINITIVAMENTE con esta data


Vigo, 28 JUL 1999

O SECRETARIO DA ALCALDIA.

Asdo.: Fco. Javier García Martínez



FINCA Nº	37
DESCRIPCION	CASA E FINCA
PROPIEDAD	Sara ESTEVEZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONS	Edificación apareada coa colindante con engadidos estranos.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda.



PLANO DE SITUACION

aprobado DEFINITIVAMENTE con esta data A.II.9

Vgo, 28 JUL 1999

O SECRETARIO DAS FERREIRAS,

Asdo.: Fco. Javier García Martínez



FINCA Nº	38
DESCRIPCION	CASA , FINCA E HORREO
PROPIEDAD	Olga SALGUEIRO ESTEVEZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	Casa de sillería de pedra con engadidos en ladrillo revestido e pintado.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda. Catalogación e conservación do horreo.

