

XOSE A. COMESAÑA GARCIA

ARQUITECTO

ANEXO Nº II. ESTADO ACTUAL DAS EDIFICACIÓNS
DO NÚCLEO ORIXINAL


Vgo. 28 JUL 1999

O SECRETARIO DA INTERFERENCIA,

Asocio. Eco. Javier García Martínez



FINCA Nº	2
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, HÓRREO, CONSTRUCCIÓNS ENGADIDAS
PROPIEDAD	Amado ALONSO GARRIDO
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	IRREGULAR
OBSERVACIONES	Reforma (ano 1993) na edificación principal que desvirtúan completamente a tipoloxía orixinal da vivenda.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda, tendentes a unha maquillaxe do exterior. Reparacións no muro de peche. Catalogación e conservación do hórreo.




PLANO DE SITUACION

Vgo. 28 JUL 1989

O SECRETARIO DE VERIFICACION

Asdo.: Fco Javier Garcia Martinez



FINCA Nº	5
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HÓRREO
PROPIEDAD	Saturno MENDEZ FIGUEROA
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	A vivenda presenta unha medianeira o descuberto que deberáse tratar..
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda. Catalogación e conservación do hórreo.



PLANO DE SITUACION


Vigo,

28 JUL 1999

A.II.3



FINCA Nº	6
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HÓRREO
PROPIEDAD	Jesusa RODRIGUEZ PRADO
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	Estáse a construír dentro da mesma finca unha construción con probable destino a vivenda sen aparente permiso municipal.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda. Catalogación e conservación do hórreo.



PLANO DE SITUACION

Vigo, 28 JUL 1998


A.II.4

O SECRETARIO DE PRESENCIA

Asdo.: Eno. Javier García Martínez



FINCA Nº	7
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HORREO
PROPIEDAD	Francisco RODRIGUEZ ALONSO
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	A vivenda ten unha medianeira ó descuberto que deberáse tratar.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda. Catalogación e conservación do hóreo.



Vigo,

28 JUL 1999


A.II.5

O SECRETARIO DA AGENCIA

Asdo.: Fco. Javier García Martínez



FINCA Nº	15 e 16
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HORREO
PROPIEDAD	Rosa RODRIGUEZ PRADO e Manuel ALVAREZ PRADO
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	As dúas vivenda forman un conxunto apareado.
PROPOSTA	Arreglos exteriores nas vivendas e integración dos galpóns nas mesmas. Catalogación e conservación dos hórreos.



Vigo, 20 JUL 1999


A.II.6

O SECRETARIO DA XERARXIA,

Asdo.: Fco. Javier Garcia Martínez



FINCA Nº	20
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HORREO
PROPIEDAD	Antonio GONZALEZ RODRIGUEZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	BÓ
OBSERVACIONES	A vivenda ten elementos engadidos recentemente totalmente impropios.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda. Catalogación e conservación do hórreo.



PLANO DE SITUACION

Vigo, 28 JUL 1988


A.II.7

O SECRETARIO DA XERENCIA.

Asdu.: Fco. Javier García Martínez



FINCA N°	21
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HORREO
PROPIEDAD	Dolores RODRIGUEZ ALONSO
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	BÓ
OBSERVACIONES	Fixéronse sobre a vivenda unha serie de reformas que desvirtúan en parte a tipoloxía orixinal da mesma.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda e no peche. Catalogación e conservación do hórreo.



PLANO DE SITUACION

Vigo, 28 JUL 1999


A.II.8

O SECRETARIO DA XERENCIA

Asdo. Sr. Javier García Martínez




FINCA Nº	26
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E HÓRREO.
PROPIEDAD	Marina OTERO IGLESIAS
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	Ten unha serie de galpóns engadidos a edificación principal utilizados como garaxe de camións.
PROPOSTA	Arreglos exteriores na vivenda. Catalogación e conservación do hórreo.





FINCA Nº	41
DESCRIPCION	CASA E FINCA
PROPIEDAD	Mª Rosa VIEITEZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	BÓ
OBSERVACIONES	Casa de mampostería de pedra con engadidos de ladrillo revestido e pintado. Peche vexetal sinxelo ben coidado
PROPOSTA	.Arreglos exteriores na vivenda.




PLANO DE SITUACION

Vigo, 28 JUL 1999

A.II.10



FINCA Nº	45
DESCRIPCION	CASA DE LABOR, FINCA E GALPÓNS
PROPIEDAD	José ESTEVEZ RODRIGUEZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	Edificación con engadidos sen rematar.
PROPOSTA	.Arreglos exteriores na vivenda, tendente a unha maquillaxe do exterior e a asimilación dos galpóns engadidos.




Este documento forma parte do expediente n.º 2794/4112
 aprobado DEFINITIVAMENTE con esta data

A.II.11

Vigo, 28 JUL 1999



FINCA Nº	81 e 82
DESCRIPCION	CASAS DE LABOR, FINCAS E GALPÓNS
PROPIEDAD	Manuel OJEA PEREZ Carmen ALVAREZ MARTINEZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	Edificaci3ns apareadas con engadidos sen rematar. Reformas exteriores recentes nas mesmas desvirtuando parcialmente o exterior.
PROPOSTA	.Arreglos exteriores nas vivendas tendentes a unha maquillaxe do exterior e a asimilaci3n dos galp3ns engadidos.




Vgo. 29 JUL 1988
 O SECRETARIO DA XERARCA

A.II.12



FINCA Nº	83
DESCRIPCION	CASA
PROPIEDAD	Purificación VIEITEZ ALVAREZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
OBSERVACIONES	Sobre a vivenda orixinal fixeronse múltiples obras de ampliación chegando a cubri-la práctica totalidade da parcela.
PROPOSTA	.Arreglos exteriores na vivenda, tendente a unha maquillaxe do exterior, tendo en conta a súa situación estratéxica dentro do Núcleo.



Vigo, 28 Jul 1999


A.II.13

O SECRETARIO DA XERENCIA,

Asdo.: Fco. Javier Garcia Martinez



FINCA Nº	91
DESCRIPCION	CASA E GALPONS
PROPIEDAD	Romana ECHEVARRIA FERNANDEZ
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	BÓ
OBSERVACIONES	Sobre a vivenda orixinal fixeronse múltiples obras de ampliación desvirtuando a tipoloxía orixinal da vivenda.
PROPOSTA	.Arreglos exteriores na vivenda, tendente a unha maquillaxe do exterior tendo en conta a súa situación estratéxica dentro do Núcleo.



Vigo, 28 JUL 1999

O SECRETARIO DA XERAR

Asdo.: Fco. Javier García Martínez



FINCA Nº	132
DESCRIPCION	CASA E FINCA
PROPIEDAD	Mirto FERNANDEZ GARCIA
SITUACION	Ver Plano de Situación
ESTADO DE CONSERVACION	BÓ
OBSERVACIONES	elementos engadidos á edificación principal que desvirtúan a tipoloxía orixinal da vivenda.
PROPOSTA	Integración dos elementos engadidos.

